

# 宁夏羊四煤业有限公司“1·30”运输事故 防范和整改措施落实情况的评估报告

按照《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》要求，国家矿山安全监察局宁夏局于2023年2月27日会同有关部门通过资料审查、座谈问询、查阅文件，对宁夏羊四煤业有限公司（以下简称“羊四煤矿”）“1·30”运输事故防范和整改措施落实情况开展了评估，现将评估报告公开。

## 一、事故简要情况及责任单位（人员）处理落实情况

### （一）事故简要情况

2021年1月30日15时20分左右，羊四煤矿1412回撤工作面回风顺槽装车平台发生1起运输事故，导致1人死亡，直接经济损失273.3万元。

### （二）责任单位处理落实情况

根据《宁夏煤矿安全监察局银南监察分局关于宁夏羊四煤业有限公司“1·30”运输事故调查报告的批复》（宁煤安银南分局发〔2021〕11号）文件中对责任单位的处理建议，责任落实情况如下：

羊四煤矿作为事故直接责任单位，现场安全管理不到位，隐患排查治理及风险管控不到位，职工安全教育培训工作不到位，导致发生1起生产安全责任事故，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第二款的规定，给

予行政处罚款 50 万元。事故发生后，未按规定向安全监管监察部门和地方政府报告，瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，给予行政处罚款 130 万元。上述罚款已按期缴纳。

### **（三）责任人员处理落实情况**

事故调查报告中涉及的羊四煤矿 6 名责任人员、山西东义煤电铝集团有限公司 1 名责任人员行政处罚款已按期缴纳。羊四煤矿对 6 名安全管理人员作出内部追责。

## **二、事故防范和整改措施及落实情况**

**（一）严格落实主体责任。**事故发生后，羊四煤矿全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程，根据施工特点组织制定安全施工措施，强化施工现场安全管理，认真开展安全隐患检查排查，及时发现和消除安全事故隐患，严防类似事故的再次发生。

**（二）加强机电运输管理。**一是对综采工作面回撤作业规程重新修编，在工作面回撤期间，配备足够的现场安全检查人员，装车平台使用 40T 刮板机锚链把平板车与轨道锁住，防止支架上平台过程中平板车掉道。二是对装车平台处的底板夯实，配备专人负责清理淤泥积水，装车平台两侧用单体支柱进行支护（掩护），防止倒架后伤人，同时设置警戒，禁止无关人员通过。

**（三）提升人员安全素养。**提高管理者、操作者的安全意识，严格划分责任区管理，责任到人，领导入井检查必须

经过矿长审批签字后方可入井。择优录取有工作经验的熟练工，重新组建班组。对不认真、不遵守煤矿安全管理规定的工人和区队领导进行辞退。

### **三、事故警示教育情况**

事故发生后，羊四煤矿停产整顿 43 天，按照“四不放过”的原则开展事故教育反思会，组织全体从业人员开展安全培训，观看事故警示教育片，深刻反思事故暴露出的突出问题，全面排查治理机电运输系统安全隐患。

### **四、存在的问题**

羊四煤矿还存在安全主体管控措施不到位，隐患问题没有被及时发现和研究解决，自保互保意识缺乏。